

## ИЦ401 ИЦ403

Индикатор  
напряжения



## ИЦ402

Индикатор  
тока



## ИЦ412

Индикатор  
напряжения и тока



### Назначение

- Измерение действующего значения напряжения и тока в электрических цепях постоянного и переменного тока.

### Отличительные особенности.

- Индикация напряжения (ИЦ401- Вольты, ИЦ403 киловольты), тока (ИЦ402), напряжения и тока (ИЦ412) с помощью трех (четырех) разрядных цифровых индикаторов.
- Питание от сети постоянного или переменного тока.
- Гальваническая развязка между измерительным входом и входом питания и между измерительными входами (ИЦ412).
- Крепление на переднюю панель с задним присоединением выводов.
- Среднеквадратичные значения напряжения и тока определяются путем многократного измерения и математической обработки результатов в реальном масштабе времени.
- Возможность измерения напряжения и тока в широком диапазоне частот - от постоянного тока до 400 Гц, а также действующего (эффективного) значения напряжения или тока произвольной формы в указанном диапазоне частот.

### Технические характеристики.

• Номинальные значения измеряемых напряжений, $U_{ном}$ в интервале .....	от 100 mV до 500 kV
• Номинальные значения измеряемых токов, $I_{ном}$ в интервале.....	от 100 mкA до 500 kA
• Ряд номинальных значений измеряемой величины (10; 11; 12; 15; 20; 22; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 75; 90) x n где $n = 0,1; 1; 10; 100$	
• Диапазон измеряемых напряжений (токов), $U(I)_{ном}$	
- без индикации полярности .....	0,05 ÷ 1,2
- с индикацией полярности .....	- 1,2 ÷ 1,2
• Основная приведенная погрешность, %:	
- обычной точности .....	1,0
- повышенной точности .....	0,5
• Номинальное напряжение, подаваемое на измерительный вход вольтметра:	
- при $U_{ном}$ до 1000 В AC и DC, .....	100mV ÷ 1000B
- при $U_{ном}$ более 1000 В AC (используется измерительный трансформатор напряжения с номинальным напряжением вторичной обмотки 100 В), В .....	100
• Номинальный ток (напряжение), подаваемые на измерительный вход амперметра:	
- при $I_{ном}$ до 5 A AC и DC .....	100мкA ÷ 5A
- при $I_{ном}$ более 5 A AC (используется трансформатор тока с номинальным током вторичной обмотки 5 A), А .....	5
- при $I_{ном}$ более 5 A AC/DC (используется внешний шунт), мV .....	50, 60, 75, 100
• Диапазон напряжений питания:	
- переменного тока частотой 50 Гц, В .....	85 ÷ 265
- постоянного тока, В .....	60 ÷ 350
- по согласованию с заказчиком, другой диапазон напряжений питания, В DC .....	(9 ÷ 18); (18 ÷ 36); (36 ÷ 72);

- Потребляемая мощность не более, Вт
  - ИЦ401, ИЦ402, ИЦ403..... 2
  - ИЦ412..... 4
- Габаритные размеры, мм..... 72x72x97
- Размер установочного отверстия, мм ..... 68x68
- Высота цифр, мм..... 14
- Цвет свечения:
  - исполнение по умолчанию ..... красный
  - по согласованию с заказчиком ..... зеленый, желтый
- Электрическая прочность изоляции независимых цепей относительно корпуса и между собой, 50Гц, 1 мин, кВ ..... 2
- Диапазон рабочих температур, °C ..... -40 ÷ +55
- Степень защиты в соответствии с EN 60529/IEC 529:
  - индикатора ..... IP40
  - клеммника ..... IP20
- Исполнения с 3-мя и 4-мя значащими разрядами индикатора.
- В индикаторах постоянного напряжения или тока с 3-мя значащими разрядами индикатора возможно исполнение с индикацией полярности.
- Способ монтажа и способ присоединения внешних выводов:
  - для монтажа на переднюю панель;
  - заднее подсоединение подводящих проводов с помощью клеммников.
- Обозначение индикаторов при заказе и в документации другого изделия:

Обозначение индикаторов напряжения ИЦ401(403): ИЦ401(ИЦ403). х. х. х. х. х. х. х

группа знаков:	1	2	3	4	5	6
----------------	---	---	---	---	---	---

Обозначение индикаторов тока ИЦ402:

ИЦ402. х. х. х. х. х. х

группа знаков:	1	2	3	4	5	6
----------------	---	---	---	---	---	---

Обозначение индикаторов напряжения и тока ИЦ412, (до косой черты характеристики вольтметра, после косой черты амперметра):

ИЦ412. х. х. х. х. х. х / х. х. х. х. х. х

группа знаков:	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

где цифрами обозначены:

- 1 – количество значащих разрядов индикатора: 3, 4;
- 2 – индикация полярности: не указывается – без индикации, +/- - с индикацией;
- 3 – номинальное значение и вид (AC, DC) измеряемой величины;
- 4 – номинальное значение напряжения (тока) подаваемого на измерительный вход при использовании измерительного трансформатора напряжения, трансформатора тока или внешнего шунта;
- 5 – основная приведенная погрешность не указывается - 1%, 0,5 - 0,5%;
- 6 – цвет свечения: не указывается – красный, - зеленый, - желтый

Примеры обозначения:

ИЦ401.3.110В DC      Индикатор напряжения с 3-мя значащими разрядами, для измерения постоянного напряжения 110 В.

ИЦ403.4.10кВ.100В      Индикатор киловольтметр с 4-мя значащими разрядами, для измерения напряжения в цепях с номинальным напряжением 10кВ, номинальным напряжением измерительного входа 100В.

ИЦ402.3.50А.5А      Индикатор тока с 3-мя значащими разрядами для измерения переменного тока с использованием трансформатора тока 50А/5А.

ИЦ402.3,+-50А DC.75мВ.0,5      Индикатор тока с 3-мя значащими разрядами, с индикацией полярности, для измерения постоянного тока с использованием внешнего шунта 50А/75мВ, основная приведенная погрешность 0,5%.

ИЦ412.3.60В DC / 3.200А DC.75мВ.зеленый      Индикатор напряжения и тока ИЦ412. Вольтметр с 3-мя значащими разрядами индикатора, для измерения постоянного напряжения 60 В, цвет свечения красный. Амперметр с 3-мя значащими разрядами индикатора, для измерения постоянного тока с использованием внешнего шунта 200А/75мВ, цвет свечения зеленый.